

## OCA.19 OBRAS

| Relación de obra ejecutada  | Monto total de la obra | Lugar de ejecución de la obra   | Plazo ejecución de la obra | Entidad pública o unidad responsable de la obra | Servidor público responsable de la obra | Mecanismos de vigilancia ciudadano |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Mantenimiento en áreas de explanada, muros, canchas de usos múltiples y reparación de tubería de cafeterías | \$14,223.90            | Plantel 01 Cuernavaca - Privada Domingo Diez, s/n Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210 | 12/10/2013                 | Plantel 01 Cuernavaca                           | Ing. Francisca Delgado Miranda          |                                    |

ELABORÓ

ELOISA ALEJANDRE CASTILLO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO  
DE ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

LIC. ERANDI ISABEL LÓPEZ HERRERIA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA