

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

### OCA19. "INFORMACION DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTAN ACARGO DEL SUJETO OBLIGADO"



**a) Relación de obras ejecutadas y por ejecutar.**

- 1.- 03 Fuga de agua en línea de conducción tubo asbesto 12"
- 2.- 01 Fuga de agua en línea de conducción tubo asbesto 10"

Obras por ejecutar: Esta información no se puede obtener, ya que las fugas de línea son impredecibles no se sabe cuándo pueden surgir.

**b) Monto del total de la obra.**

Gasto de material: \$25,520.17

**Lugar de ejecución de la obra.**

Carrt. Yauhtepec- Oacalco.- Col. Barrio de Ixtlahuacan.  
Campos de Sembradío.

**c) Plazo de ejecución de la obra.**

Depende el grado de dificultad se ejecuta el mismo día en un plazo de cinco a siete horas.

**d) Entidad Pública o Unidad Administrativa responsable del proyecto.**

Departamento de Operación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yauhtepec, Morelos.

**e) Servidor Público responsable de la obra**

C. Alfonso Castro Ortega, Jefe de Fontaneros.

**f) Mecanismos de vigilancia ciudadana.**

NPS: Hasta el momento no se ha presentado en el S.A.P.S.Y. Mecanismo de Vigilancia Ciudadana.

**NOTA:** La relación de Obras Ejecutadas se refiere a reparación de fugas que surgen en forma impredecible, por lo que en el POA (anual) solo contemplamos el monto que se aplica trimestral.

Elaboró: Alfonso Castro Ortega.  
Cargo: Jefe de Fontaneros.

Autorizó: C. Fernando Baltazar Rosales.  
Cargo: Director General del S.A.P.S.Y.